



CONSEIL

Een asbestinventaris opmaken

Asbest

Chemische agentia

Arbeidshygiëne

CODE PRODUIT

C0400

Thématique

Opmaak van de visuele asbestinventaris in het kader van de Codex over het welzijn op het werk
- Boek VI - Titel 3 - Asbest - Hoofdstuk II: Inventaris.

Objectifs

In de directe omgeving van de werknemers, aan de hand van een visuele inspectie, de aanwezigheid opsporen van asbesthoudende materialen in de bedrijfslokalen (incl. de arbeidsmiddelen en de beschermingsmiddelen).

De inventaris wordt gemaakt teneinde:

- De werknemers te beschermen tegen de risico's van blootstelling aan asbest en om een programma op te stellen voor het beheer van asbesthoudende materialen (visuele inspectie - inkapseling - verwijdering).
- De werknemers te beschermen tegen de risico's van blootstelling aan asbest bij eventuele verbouwings- of afbraakwerken.

Programme

De visuele asbestinventaris wordt opgemaakt volgens de bepalingen van de Codex over het welzijn op het werk - Boek VI - Titel 3 - Hoofdstuk II - Art. VI 3-4 tot 3-10.

Deze inventaris omvat:

- Een algemeen overzicht van het asbest of de asbesthoudende materialen in alle delen van het gebouw met uitzondering van de moeilijk toegankelijke plaatsen.
- Een algemeen overzicht van de delen van de gebouwen, de machines en de installaties die moeilijk toegankelijk zijn en die, onder normale omstandigheden, geen aanleiding kunnen geven tot een blootstelling aan asbest.
- Een overzicht per lokaal, bouwdeel of per arbeidsmiddel of beschermingsmiddel:
 - de toepassing waarin asbest is verwerkt.
 - een beoordeling van de toestand van het asbest of van het asbesthoudende materiaal.
 - de werkzaamheden die aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbest.
 - aanbevelingen die als leidraad dienen om het plan voor asbestbeheer op te stellen.

Zo er stalen worden genomen, zal een erkend laboratorium de opdracht krijgen om die stalen te analyseren.

Deze asbestinventaris is een visuele inventaris. Deze inventaris maakt de identificatie mogelijk van materialen waarvan wordt vermoed dat ze asbest bevatten, die erom bekend staan asbest te bevatten of die asbest bevatten, in de directe omgeving van de gebruikers. Dit houdt ook in dat het niet mogelijk is de aanwezigheid van asbest te ontdekken in een wand, een muur of een plafond. In geval van werkzaamheden volstaat dit type inventaris niet, maar moet er een inventaris bij afbraakwerken worden opgemaakt.

Méthode

De detectie van asbesthoudende materialen gebeurt nauwgezet per:

- Lokaal.
 - Deel van het gebouw.
 - Werkuitrusting.
 - Beschermingsuitrusting.
- De moeilijk toegankelijke zones en elementen die onder normale omstandigheden niet tot blootstelling aan asbest kunnen leiden, worden geïdentificeerd.
 - Verdachte materialen worden geïdentificeerd (toepassing - evaluatie van de staat van het materiaal – activiteiten die tot blootstelling kunnen leiden), gefotografeerd en bemonsterd, indien mogelijk in het kader van een visuele inventaris.
 - Een bemonstering gebeurt enkel en alleen als het verdachte materiaal beschadigd is (niet- destructieve methode). Het staal wordt genomen met inachtnaam van de preventiemaatregelen zoals voorzien in Bijlage VI.3-1 van het Codex Boek VI - Chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia - Titel 3 - Asbestinventaris.
 - De stalen worden hermetisch verpakt.
 - De stalen worden ter analyse naar een erkend laboratorium gestuurd (identificatie door stereoscopische microscopie, polarisatie en de Mc Crone «kleurdispersie» techniek).
 - Opmaak van een asbestinventarisrapport dat de volgende elementen bevat:
- Een algemeen overzicht van het asbest of van asbesthoudende materialen die aanwezig zijn in de lokalen, delen van het gebouw, werkuitrustingen en beschermingsuitrustingen.
 - Een overzicht van de moeilijk bereikbare zones en elementen die onder normale omstandigheden niet kunnen leiden tot blootstelling aan asbest.
 - Een inventaris per lokaal, deel van het gebouw, werkuitrusting en beschermingsuitrusting:
 - van de toepassing waarin asbest is gebruikt.
 - een evaluatie van de staat van het asbest of van de asbesthoudende materialen.
 - van activiteiten die kunnen leiden tot blootstelling aan asbest.
- De te volgen aanbevelingen voor alle ontdekte potentieel gevaarlijke situaties.
 - Het voorstel van een plan van aanpak voor materialen waarvan vermoed wordt dat ze asbest bevatten, waarvan geweten is dat ze asbest bevatten of die asbest bevatten.
 - Het advies van de preventieadviseur-arbeidsarts.

Belangrijke opmerkingen

- Deze asbestinventaris is een visuele inventaris. Dat betekent dat hij materialen identificeert waarvan vermoed wordt dat ze asbest bevatten, waarvan geweten is dat ze asbest bevatten of die asbest bevatten, in de onmiddellijke omgeving van de gebruikers. Dat betekent ook dat het niet mogelijk is om te bepalen of asbest aanwezig is in een wand, een muur of een plafond. Daarom dient u, bij afbraak- en/of renovatiewerken, een destructieve inventaris op te maken. Dit behoort niet tot de bevoegdheid van CESI.
- Als gevolg van de wijziging van de Codex Welzijn op het Werk van 27 februari 2023 zullen wij geen enkel monster afnemen tijdens deze visuele inventaris.
- Om de exacte locatie te bepalen van de opgespoorde toepassingen hebben wij de plannen van de gebouwen nodig per verdieping. Zonder die plannen zal de locatie enkel vermeld worden in het beheersplan en zal ze niet verschijnen op plan.

Public

Elk bedrijf (werkgever) dat de gebouwen betreft en/of werk- en beschermingsuitrustingen gebruikt.